

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен чип* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Acer	beTouch E110	4.000.04_EMEA	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Acer	Liquid E2 Duo	Android 4.2.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Сигнаът заето не се чува през високоговорителите в автомобила. Обажданията са възможни само при използване на стандартна SIM карта. Много специфични национални символи се изписват грешно. Липсват някои контакти. Силата на сигнала не се обновява.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Apple	iPhone	2.0.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Apple	iPhone 3G		Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Apple	iPhone 3GS	3.1.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Не се чува сигнал заето. Няма индикация, че разговорът е отхвърлен. Промяната на силата на звука на телефона променя и звука на хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Apple	iPhone 4	4.2.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Bluetooth свързването може да се изключи само от хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Apple	iPhone 4S	5.0.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Apple	iPhone 5	6.0.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Символи от телефонния номер са погрешни при HFS
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („Хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Apple	iPhone 5C	7.0.3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Символи от телефонния номер са погрешни при инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Apple	iPhone 5S	7.0.4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Символи от телефонния номер са погрешни при инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Asus	Padfone 2	Android 4.1.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Сигналят заето не се чува през високоговорителите в автомобила Липси и грешки в част от контактите
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
BlackBerry	8110	2.6.0.59	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
BlackBerry	8900 Curve	4.6.1.310	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Контакти с повече от един номер в телефонната книга не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	Специфични символи не се показват коректно
BlackBerry	9000 Bold	4.6.0.303	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Контакти с повече от един запис в телефонната книга не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	Специфични символи не се показват коректно
BlackBerry	9105 Pearl	5.0.0.831	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	●	●	●	●	●	
BlackBerry	9380 Curve	7.0.0.513	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Контакти с повече от един запис в телефонната книга се показват отделно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
BlackBerry	9520 Storm2	5.0.0.436	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●	—	Контактите в телефонната книга не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BlackBerry	9700 Bold	5.0.0.351	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●	—	Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BlackBerry	9800 Torch	6.0.0.337	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●	—	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BlackBerry	9810 Torch	7.0.0.296	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●	—	Всички данни са без вида на номера, само с индекс, така че големите телефонни книги не се пренасят изцяло подредени по първо име някои специфични национални символи липсват или са грешни
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BlackBerry	9860 Torch	7.0.0.585	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●	—	Контакти с повече от един номер в телефонната книга се показват отделно. Така капацитетът на телефонната книга (1000 записа) бързо се достига и някои от контактите не могат да се покажат.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BlackBerry	Q10	10.1.04181	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	—	Ако даден контакт има повече от един телефонен номер, той се показва по няколко пъти в инфоразвлекателната система с индекс /F, /H, /M, /O, /W въз връзка с телефонния номер. Така капацитетът на телефонната книга (1000 записа) бързо се достига и някои от контактите не могат да се покажат. Някои специфични национални символи липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
BlackBerry	Q5	10.2.0.429	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—	—	Всички запис се показва отделно с индекс /M, /W, /H. Така капацитетът от 1000 записа ще бъде достигнат бързо. Липсват много национални символи.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BlackBerry	9900 Bold	7.0.0.296	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●	—	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
BlackBerry	Z10	10.0.10.261	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—	—	Обаждане чрез интерфейса на инфоразвлекателната система е невъзможно. Входните повиквания могат да се приемат и отхвърлят само от телефона. Активни разговори могат да се приключват само от телефона.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Dell	Venue Pro	7.0.7392.0	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●	—	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Garmin-Asus	nūvifone A50	A50-V5.0.71	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●	—	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HP	Veer	2.1.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	—	—	●	●	—	—	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	8S	Windows Phone 8.0.10211.204 FW 1030.54.10403.401	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	—	Сигналят заето не се чува от високоговорителите на системата. Някои контакти липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	ChaCha	Build 1.19.206.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	—	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Desire	2.29.405.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	●	—	—	●	●	●	—	Bluetooth връзката се губи спорадично; телефонната книга е само частично на разположение; някои специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Desire C	Android 4.0.3 1.45.401.4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—	—	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможна само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
HTC	Desire S	Build 1.28.401.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	HD2	BS 5.2.21869 ROM 1.66.407.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не се чува сигнал заето; промяната на силата на звука в телефона променя и звука на хендсфрий устройството; някои специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
HTC	HD7	7.0.7392.0	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	HD mini	ROM 1.36.407.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
HTC	One mini 601n	Android 4.2.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Някои записи с текст в телефонния номер са грешни. Some contacts are missing
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	One	Android 4.1.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Някои от контактите в телефонната книга липсват в инфразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	One S	Android 4.0.3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Редица контакти липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Nexus One	Android 2.2 FRF50	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Не се чува сигнал заето
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен чип/г* възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
HTC	One V	Android 4.0.3 1.56.401.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Всички контакти в телефонната книга на телефона и много от контактите на SIM картата липсват. Контактите в Google Account са наред.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	One X	Android 4.0.3 1.29.401.11	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	One XL	Android 4.1.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Някои контакти се показват с две еднакви/различни имена, но със записи само на един контакт.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Radar C110e	Windows phone 7.5 7.10.8107.79	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Sensation	Build 1.35.401.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Sensation XL	Android 2.3.5 1.05.401.4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Липсват някои контакти при големи телефонни книги.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Touch 2	BS 61.41t.25.31H ROM 1.28.407.4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Не се чува сигнал заето, специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
HTC	Touch Diamond 2	BS 61.44tc.25.32U ROM 2.16.407.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не се осъществява автоматична Bluetooth връзка при входящо повикване: не се чува сигнал заето; няма специфични символи
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
HTC	Trophy 7	FW 2250.09.11006.162	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
HTC	Wildfire S	Android 2.3.5 2.13.401.3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Някои контакти липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Huawei	Ascend P6-U06	Android 4.2.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		BT връзката не е стабилна
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Huawei	Ascend Y300-0100	Android 4.1.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не се чува сигнал заето през високоговорителите в автомобила. Символ от телефонния номер се показва грешно на инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Huawei	U8650 Sonic	Android 2.3.5 60501015	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	BL20 new chocolate	BL20 V10j	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	●	●	●	—	●		Проблеми с връзката при изходящи и активни разговори : на инфоразвлекателната система винаги се показва максимална сила на сигнала
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	BL40 new chocolate	BL40_V10d_Final	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не се чува сигнал заето. Промяната на силата на звука в телефона променя и звука на хендсфрий устройството; видът на телефонните номера в телефонната книга често не се показва коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
LG Electronics	E900 Optimus7	1.0.1.12	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
LG Electronics	G2 D802	Android 4.2.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Липсват някои контакти Символите в телефонните номера се показват грешно на инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	
LG Electronics	Google NEXUS 4	Android 4.2.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		Обаждането чрез интерфейса на инфоразвлекателната система е невъзможно. Входящите повиквания могат да се приемат и отхвърлят само от телефона.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	Google NEXUS 5	Android 4.4.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		Bluetooth връзката не е стабилна
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	GD510	GD510AT_V10g	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	●	●	—	●	●		Повикванията не могат да се прекратят от интерфейса на инфоразвлекателната система. Промяната на силата на звука в телефона променя и звука на хендсфрий устройството. Списъкът на повикванията не се актуализира
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
LG Electronics	GD880	GD880_V10e	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	—	●		Видът на номера "мобилен телефон" не се показва коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
LG Electronics	GM360 Viewty	GM360AT_V10b	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не се осъществява автоматична Bluetooth връзка; BT връзката не се възстановява автоматично по време и след изпращане/приемане на SMS
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	●	●	●	●	●	●	●	—
LG Electronics	KP500	KP500AT V10g	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	—	●	●	—	●	
LG Electronics	E610 Optimus L5	Android 4.0.3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможна само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
LG Electronics	E975 Optimus G	Android 4.1.2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	—	Някои от записите липсват или са грешни
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	P700 Optimus L7	Android 4.0.3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	P500 Optimus One	LGP500-V10e	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—	—	Няма стабилна Bluetooth връзка.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	P920 Optimus 3D	LGP920-V10d	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
LG Electronics	P990 Optimus Speed	LGP990-V10c	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Mobistel	Cynus T2	Android 4.1.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	Сигналт заето не се чува през високоговорителите в автомобила Някои специфични национални символи и букви (ä, ö, ü, é...) липсват или са грешни. Символите (*) в записите на телефонните номера не работят. Само от SIM 1
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Motorola	Defy Mini XT320	Android 2.3.6	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	Контакти с повече от един запис в телефонната книга се показват отделно. Така капацитетът на телефонната книга (1000 записа) бързо се достига и някои от контактите не могат да се покажат.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Motorola	MB525 Defy	JOREM_U3 3.4.2_177-3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●	●	
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („Хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Motorola	Milestone	SHOLS_V2_02.36.0	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Motorola	Milestone XT720	STR_U2_01.1E.0	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		Издаващ конферентен разговор не може да се прекрати чрез хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Motorola	Razr i XT890	Android 4.04	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Всички записи се показват отделно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Motorola	Razr XT910	Android 2.3.5 6.5.1-73_SPU-9-TA-6	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Контакти с повече от един запис в телефонната книга се показват отделно.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Motorola	XT610 Pro	Android 2.2.2 V2U_3.4.2-179	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Ако даден контакт има повече от един телефонен номер, той се показва по няколко пъти в инфоразвлекателната система с индекс /F, /H, /M, /O, /W във връзка с вида на телефонния номер. Всички контакти със специфични и национални символи липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Nokia	2330c	06.46 23-03-09 RM-512	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	2600c	05.61 18-04-08 RM-340	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	●	●	●	●	●		Името на устройството в Bluetooth не се предава коректно; Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона; Не е възможно отваряне на входящо повикване чрез интерфейса на инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	—	●	●	●	●	●	●	
Nokia	2690	10.10	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон, март* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Nokia	2720	09.55	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	303 Asha	13.47	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои контакти липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	3110c	05.50 14-08-07 RM-237	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	3120c	09.41 R364	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	3250	04.14 11-10-06 RM-38	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	—	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	●	●	●	●	●	
Nokia	3720c	10.16	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	Asha 501 Dual SIM	MCU-/ROFS 11.1.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	—	●	●		Индикаторът за силата на сигнала винаги сочи нула
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Nokia	5310 XpressMusic	05.81	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	●	●	●	●	●		Името на устройството в Bluetooth не се предава коректно; Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона; Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	—	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („Хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Nokia	5530 XpressMusic	11.0.054	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Показват се само контактите от телефонната книга във вътрешната памет на телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	Lumia 520	Windows phone 8.0 FW 1030.6408.1309.0001	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*									
Nokia	610 Lumia	Windows Phone 7.10.8773.98 FW 1066.0000.8779.12340	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		Много често Bluetooth връзката се губи след няколко секунди. Не е възможно стартиране на изходящ разговор от системата.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*									
Nokia	6110	03.51 23-05-07 RM-122	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	●	●	●	●	●		Не се осъществява автоматична Bluetooth връзка при входящо повикване. Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP режим не е тестван								
Nokia	6120c	06.51 04-02-09 RM-243	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	—	—	●	●	●	
Nokia	6151	04.10 21-12-06 RM-200	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	—	●	
Nokia	6220c	03.06 31-05-08 RM-328	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	Lumia 625	Windows phone 8.0 8.0.10328.78	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Nokia	6288	06.43.30-03-07 RM-78	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	—	●	
Nokia	6303i Classic	v 10.80	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои контакти липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	6500c	05.81	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона. Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	не е тестван	●	●	●
Nokia	6700c		Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	●	●	●	●	●	●		Няма предаване на глас при включване на телефон по време на активен разговор
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	6760 slide	21.005	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	700	V 111.020.0308	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	Lumia 720	3056.40000.1349.200	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●	●	Няма показание на силата на сигнала, някои записи в телефонната книга липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Nokia	800 Lumia	v 7.10.7740.16	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		Няма индикация за името на GSM мрежата.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („Хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Nokia	808 PureView	Symbian Belle	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Някои контакти липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	900 Lumia	v 7.10.8779.8	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		Изходящите повиквания не са възможни
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Nokia	925 Lumia	FW 8.0.10328.78	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	●	—	●	—	—		Не е възможно повикване чрез интерфейса на инфоразвлекателната система Някои контакти липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Nokia	Lumia 1020	OS 8.0.10328.78	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		Не може да се осъществи повикване
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Nokia	C5	062.001	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	C7	013.016	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	—	●		Няма индикация за силата на сигнала
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	E51	400.34.011	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	●	●	●	●	●	●		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим „private mode“ на телефона. Bluetooth връзката прекъсва спорадично. Промяната на силата на звука в телефона на „0“ изключва и звука на хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	E52		Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Промяната на силата на звука в телефона на „0“ изключва и звука на хендсфрий устройството. Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	—	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Nokia	E6	021.014	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	E63	400.21.013 RM-437	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	●	●	●	●		Запометени номера в телефонната книга има само ако има записи в телефонната книга на SIM-картата
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	●	●	●	●	●	
Nokia	E65	3.0633.69.00 RM-208	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не е тестван								
Nokia	E7	Symbian Anna 3 022.014	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	E71	300.21.012 RM-346	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		Телефонни книги с повече от 142 записа не могат да се покажат
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	●	●	●	●	●	
Nokia	E72	31.023	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	N70	5.0609.2.0.1 RM-84	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	—	—		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона. Името на повиквания не се показва коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не е тестван								
Nokia	N73	3.0638.0.0.1 RM-133	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	—	—		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона. Името на повиквания не се показва коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не е тестван								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Nokia	N78	12.046.051.1	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона: Името на Bluetooth устройството не се предава коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не е тестван								
Nokia	N8	011_012	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	—	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	N82	20.0.062 28-02-08 RM-313	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	—	●		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона: Промяната на силата на звука в телефона на "0" изключва и звука на хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не е тестван								
Nokia	N86	11043	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	N9	20.2011.40-4_PR_001	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Изходящите повиквания не могат да се прекратят с хендсфрий устройството.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Nokia	N97	22.0.110	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Телефонната книга на SIM картата не е налична
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	X3	08.54	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth връзката прекъсва при превключване на личен режим "private mode" на телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia	X7	021.013	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможна само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Palm	Pixie Plus	1.4.5	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не е тестван								
Palm	Pre	1.4.5	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Palm	Pre 2	2.0.1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	—	—	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Panasonic	Eluga dL1	Android 2.3.5 07.5016	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Прекратяването на разговора води до смущаващ шум.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	Ativ S GT-I8750	Windows phone 8.0.10211.204 FW: 2424.12.12.3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Някои от записите на телефонната книга не се показват на инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	B2100	B2100XXID2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	—	—	●	●	●		Издащите повиквания могат да се прекратят само от телефона; Телефонната книга е налична само частично; Видът на телефонния номер в телефонната книга не се показва коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	●	●	●	●	●	
Samsung	B3210 Corby	B321MXXJA2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Промяната на силата на звука в телефона променя и звука на хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	B3410	B3410XXJC3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	●	●	●	●	●		Издащите повиквания могат да се прекратят само от телефона; Специфични символи не се показват коректно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен чип/г* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Samsung	B7330 OmniaPro	B7330XXIL2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Осъществяването на Bluetooth връзка е невъзможно, ако не се въведе SIM PIN от телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung	B7350	B7350XXJ15	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	●	●	●	●	●		Изходящите повиквания могат да се прекратят само от телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung	B7610 OmniaPro	B7610NXXK5	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Записите в телефонната книга на SIM картата се показват по два пътя
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung	B7722i	B7722IXXK3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*									
Samsung	C3050	C3050XXJ12	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	●	●	●	●	●	●		Не е налице звук при свързване на телефона по време на активен разговор. Данните за силата на сигнала не се обновяват при заключена клавиатура на телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*									
Samsung	Galaxy Fit GT-S5670	Android 2.3.6 S5670XWKT6	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*									
Samsung	GT-P1000 Galaxy Tab	Android 2.3.6 P1000XXJPZ	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Някои контакти в паметта на телефона и на SIM-картата липсват. При изпращане или приемане на SMS Bluetooth връзката прекъсва.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung	i8000 Omnia 2	I8000XXI16	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможна само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (наличен само в SAP режим)	Забележка
Samsung	i8150 Galaxy W GT	Android 2.3.6 I8150XXKL3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои контакти от телефонната книга липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	Galaxy Y GT-S5360	Android 2.3.6 S5360XXKL3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Понякога възникват проблеми - когато Bluetooth влезе в обхват, връзката трябва да се рестортира
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	Galaxy Ace Plus GT-S7500	Android 2.3.6 S7500XXLA3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		В някои случаи списъкът с повиквания не е наличен
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	i8160 Galaxy Ace2	Android 2.3.6 I8160XXLI2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои записи в телефонната книга липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	Galaxy Beam GT-I8530	Android 2.3.6 I8530XXLI2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	Galaxy Gio GT-S5660	Android 2.3.6 S5660XXKT7	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	i8190 Galaxy S3 mini	Android 4.1.1 I8190XXALJL	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои контакти се показват с две еднакви/различни имена, но записите са само от един контакт. Някои контакти се показват с допълнителни номера.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	i8350 Omnia W GT	Windows phone 7.5 7.10.8107.79	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Samsung	i8700 Omnia 7	FW 2424.10.10.4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	i9000 Galaxy S	i9000XXJPP	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung	i9001 Galaxy S+	i9001BOKF6	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои специфични символи не се показват коректно; Не се подава сигнал за входящо повикване при провеждане на активен разговор.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	
Samsung	i9100 Galaxy S2	Android 2.3.3 i9100XXKE7	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	—	●		Показанието за силата на сигнала е винаги на максимум
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	●	—	—	—	—	●	●	
Samsung	Galaxy Mega GT-i9205	Android 4.2.2 i9205XXUAMEA	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Сигналят заето не се чува през високоговорителите в автомобила Записите "Business fax" липсват в книгата на инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	
Samsung	Galaxy Mini 2 GT-S6500	Android 2.3.6 Gingerbread.XXLK2	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	●	●		Сигналят заето не се чува през високоговорителите в автомобила
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	i9250 Galaxy Nexus	Android 4.0.2 i9250XXKK6	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	i9300 Galaxy S3	Android 4.0.4 i9300XXLE8	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои контакти в паметта на телефона и на SIM-картата липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („Хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Samsung	Galaxy S Advance	Android 2.3.6 I9070PXXLK4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	Някои контакти в паметта на телефона и на SIM-картата липсват в инфоразвлекателната система. Някои записи и номера липсват или са грешни, а записите "Business fax" липсват в инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	Galaxy S2 plus GT-I9105P	Android 4.1.2 I9105PXXAMC1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	Сигналят заето не се чува през високоговорителите в автомобила Някои контакти липсват или са грешни
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Samsung	Galaxy S3 Mini GT-I8190	Android 4.1.1 I8190XXALJL	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	Някои контакти се показват с две еднакви/различни имена, но записите са само от един контакт. Някои контакти се показват с допълнителни номера.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	Galaxy S4 GT-I9505	Android 4.2.2 I9505	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	—	Сигналят заето не се чува през високоговорителите в автомобила Символът "I" и символите в телефонните номера не работят в инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Samsung	Galaxy S4 mini	Android 4.2.2 I9195XXUAMG4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	—	Сигналят заето не се чува през високоговорителите на хендсфрий устройството символите в телефонните номера не работят в хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Samsung	Galaxy S4 Zoom	Android 4.2.2 C101XXUAMFC	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	—	Сигналят заето не се чува през високоговорителите в автомобила Записите "Business fax" липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Samsung	Galaxy W GT-I8150	Android 2.3.6 I8150XXKL3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●	●	Някои контакти липсват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Samsung	Galaxy Xcover S5690	Android 2.3.6 S5690XXLA1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●	●	SAP не се поддържа
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
Samsung	N7100 Galaxy Note2 GT	Android 4.1.1 N7100XXALIE	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Сигналят заето не се чува през високоговорителите в автомобила Някои контакти липсват или са грешни
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	
Samsung	N7000 Galaxy Note GT	Android 2.3.6 N7000XXLB1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои записи в телефонната книга липсват.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	
Samsung	S3650 Corby	S3650XXI3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	—	—	—	—	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung	S5230 Star	S5230XPJ1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	—	—	—	—	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	—	●	●	
Samsung	S5260 Star II	S5260XXKC4	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	●	—	—	●	●	●	●	
Samsung	S5570 Mini	S5570XXKA5	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	S5830 Galaxy ACE	S5830XWKP8	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Samsung	S7070	S7070XXJC1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	—	—	—	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Samsung	S7230E Wave723	S723EXXKD1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	—	●	●	●	●	—		Входящо или активно обаждане не се показва
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	—	—	—	●	●	●	●	●
Samsung	S8500 Wave	S8500XXJH3	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не се осъществява автоматична Bluetooth връзка при влизане на телефона в обхват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	S8530 Wave II	S8530XXKF1	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		Проблеми с възстановяването на Bluetooth връзката
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	—	—	●	●	●	●	●
Samsung	S8600 Wave 3 GT	2.0S8600XXKJC	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	SGH-i200	i200.007	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	●	—		Bluetooth връзката може да се разпадне спорадично; Името при входящо обаждане на се показва коректно; Промяната на силата на звука в телефона променя и звука на хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Sharp	Aquos SH80F	Android 2.3.4 01.00.00	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Simvalley	SP-60	ALPS.10Y.W10.48 MP.V1.06	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	—	—	—	—	—	—		При режим с две SIM карти Bluetooth връзката при входящо повикване се разпада спорадично. След това е необходимо рестартиране на телефона. По време на Bluetooth връзката телефонът спорадично блокира, респ. "забива".
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Sony	Xperia E C1505	Android 4.1.1 11.3.A.2.23	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth връзката не е стабилна
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
Sony	Xperia J ST26i	Android 4.1.2 11.2.A.0.21	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои от контактите в телефона липсват или се показват грешно на инфоразвлекателната сисетма
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Sony	Xperia SP C5303	Android 4.1.2 12.0A.2.254	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Някои от контактите липсват или се показват грешно
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
Sony	Xperia S	Android 2.3.7 6.0.A.3.62	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Aino	R7BA084	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	C510	R1HA035	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	C702	R3DA029	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	C902	R3CA038	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	●	●	●	●	●	●		Понякога се налага рестартиране на телефона след прекъсване на Bluetooth връзката.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Elm	R7BA076	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
SonyEricsson	G502	CDF1201-0083	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	G700	DPY Generic World1	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	G900	R9L004	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	AP не се поддържа								
SonyEricsson	K610i	R1ED001	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	—	●	●	—	●	●	—		Не се осъществява автоматична Bluetooth връзка при влизане на телефона в обхват
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	K630i	R7A011	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	K660i	R1FA030	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	—	●	●	●	●	●	●		Понякога се налага рестартиране на телефона след прекъсване на Bluetooth връзката
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	K770i	R8AA018	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	K810i	R6BC002	Hands Free Profile (HFP) UPJ/UPH/UPJ	—	●	●	—	●	●	—		Понякога се налага рестартиране на телефона след прекъсване на Bluetooth връзката
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефонен модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
SonyEricsson	K850i	CDF1202-6075	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не е възможно превключване на личен режим "private mode" на телефона
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	P11	R9K009	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Satio	R2AK006	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Промяната на силата на звука в телефона променя и звука на хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	T715	R1HA035	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Vivaz	R2CA024	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Промяната на силата на звука в телефона променя и звука на хендсфрий устройството
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W205	R1CA001	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	—	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W302	R1AA030	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	—	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W580i	R8BE001	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
SonyEricsson	W595	R3DA024	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W880i	R8BE001	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W890i	R1FA035	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W902	R3DA026	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	—	●	●	●	●	●	●		Не се осъществява автоматична Bluetooth връзка; Контактите в телефонната книга не се сортират правилно когато няма контакти в SIM картата
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W910i	R1FA035	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W980	R3CA033	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	W995	R1HA035	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	—	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	X1	R1AA017	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (*Хендсфрий*)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (включен само в SAP режим)	Забележка
SonyEricsson	Xperia Active	4.0.2.A.0.42	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		Проблеми при приемането/отхвърлянето на второ входящо обаждане.
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia arc	3.0.1.A.0.146	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia Go	Android 2.3.7 6.0.B.3.184	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia Mini Pro	Android 2.3.4 4.0.2.A.0.69	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia Play	3.0.1.A.0.145	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia Tipo	Android 4.0.4 11.0.A.1.8	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia Tipo Dual ST21i2	Android 4.0.4 11.0.A.1.8	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Някои контакти се показват с две еднакви имена, но записите са само от един контакт
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia X2	R3AA035	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	—	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Данните в таблицата се отнасят за устройствата CD 300, CD 400, CD 500, DVD 800, Navi 600, Navi 650 и Navi 900 в моделите Ampera, Astra J, Cascada, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira Tourer
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон

Производител	Модел	Версия на фирмуера	Bluetooth профил (без вграден телефон-модул* е възможно само HFP)	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона („Хендсфрий“)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / Качество на покритието	Конферентен разговор	SMS (кампейн само в SAP режим)	Забележка
SonyEricsson	Xperia X10	2.1.A.0.435	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	—	—	●	●	●		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia Z C6603	Android 4.1.2 10.1.A.1.434	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		Някои контакти в телефона липсват или се показват грешно в инфоразвлекателната система
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Xperia Z1 C6903	Android 4.2.2 14.1.G.2.257	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Z555i	CDFCDA102568	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	—		
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								
SonyEricsson	Z710i	R1EA022	Hands Free Profile (HFP) UPI/UPH/UPJ	●	●	●	●	●	●	●		Не се осъществява автоматична Bluetooth връзка при входящо повикване
			SIM Access Profile (SAP) само при UPJ*	SAP не се поддържа								

Date: 05.08.2014