

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендфри)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
ACER	beTouch E110	Acer_E110_4.000.04_E	●	●	—	—	●	●	не е тестван	
ACER	Liquid E2 Duo	Android 4.2.2 / Acer_AV061_V370_1.0 23.00_VW_GEN1	—	—	—	—	—	—	не е тестван	
Apple	iPhone 4	4.2.1	●	●	●	—	●	●	не е тестван	Контакти "домашни", "частни" и "мобилни" се показват с една и съща икона. Подредбата при сортирането е непоследователна.
Apple	iPhone 4S	5.0.1	●	●	●	—	●	●	●	Всички въведени номера в телефонната книга се показват с една и съща икона. Някои A2DP информации липсват.
Apple	iPhone 5	6.0.2	●	●	●	—	●	●	●	Всички въведени номера в телефонната книга се показват с една и съща икона. Някои A2DP информации липсват.
Apple	iPhone 5C	7.0.3	●	●	●	—	●	●	●	Знаците в някои телефонни номера ги правят грешни някои A2DP информации липсват
Apple	iPhone 5S	7.0.4	●	●	●	—	●	●	●	Знаците в телефонните номера ги правят грешни в HFS някои A2DP информации липсват
Asus	Padfone 2	Android 4.1.1	●	●	●	—	●	●	●	Някои въведени номера в телефонната книга липсват. Тон "заето" не се чува във високоговорителите на автомобила.
Blackberry	9105 Pearl	v5.0.0.831	●	●	—	—	●	●	не е тестван	
Blackberry	9320 Curve	v7.0.0.513	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Blackberry	9380 Curve	v7.0.0.513	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. "Пауза" не се поддържа.
Blackberry	9800 Torch	v6.0.0.337	●	●	●	—	●	●	не е тестван	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Blackberry	9810 Torch	v7.0.0.296	●	●	●	—	●	●	не е тестван	Някои A2DP информации липсват.
BlackBerry	9860 Torch	v7.0.0.585	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. "Пауза" не се поддържа.
Blackberry	9900 Bold	v7.0.0.296	●	●	●	—	●	●	●	Време за запис не се показва!
Blackberry	Q5	10.2.0.429	●	●	●	●	●	●	●	Някои номера са грешни или липсват. някои A2DP информации липсват Функция пауза не е възможна.
Blackberry	Q10	10.1.0.4181	●	●	●	●	●	●	●	Телефонни номера съдържачи букви са грешни. Факс номера се показват като телефонни такива. Типа номера "Друг" липсват някои A2DP информации липсват. Пауза не е възможна
Blackberry	Z10	10.0.10.261	●	●	●	●	●	●	●	Някои номера са грешни или липсват. Някои A2DP информации липсват. Функция "Пауза" не е възможна.
Dell	Venue Pro	7.0.7392.0	—	●	—	—	●	●	●	Спорадична загуба на BT връзка; Някои A2DP информации липсват.
Garmin ASUS	A50	A50-V5.0.71	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Някои контактни липсват
HP	Veer	2.1.1	●	●	—	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. A2DP аудио стрийминг не продължава след обаждане.
HTC	7 Trophy	2250.09.11006.162	●	●	—	—	●	●	не е тестван	
HTC	8S	Windows Phone 8.0.10211.204 FW 1030.54.10403.401	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. След използване на бутон стоп в HFS, BT връзката не може да бъде прекъсната
HTC	ChaCha	1.19.206.1	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфри)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
HTC	Desire	2.29.405.2	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Специалните знаци не се показват коректно
HTC	Desire C	Android 4.0.3 1.45.401.4	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
HTC	Desire S	1.28.401.1	●	●	—	—	●	●	●	Bluetooth аудио екранът показва само BT името на устройството.
HTC	HD mini	1.36.407.1	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредбата при сортиране е нерегулярна.
HTC	HD7	7.0.7392.0	—	●	●	—	●	●	●	Някои номера в телефонната книга нямат съответстващи телефонни номера в HFS. Някои A2DP информации липсват: След обаждане A2DP аудио се задържа в BTP.
HTC	Nexus One	Android 2.2	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Някои номера не са коректни Няма мрежово покритие, HFS индикира отлична сила на сигнала вместо липса на сила на сигнала
HTC	One	Android 4.1.2 1.29.206.11	●	●	●	●	●	●	●	Знаци за разделяне в телефонен номер се изобразяват грешно на системата. Някои A2DP информации липсват.
HTC	One Mini	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	Някои въведени номера с текст са грешни Някои A2DP информации липсват. Функция пауза не е възможна.
HTC	One S	Android 4.0.3 1.11.401.110	●	●	●	не е тестван	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
HTC	One V	Android 4.0.3 1.56.401.2	●	●	●	●	●	●	●	Всички BTP контакти от телефонната книга и много SIM телефонни контакти липсват. Контактите от Google Account са OK. Някои A2DP информации липсват.
HTC	One X	Android 4.0.3 1.29.401.11	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
HTC	One XL	Android 4.1.1 3.17.111.1	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
HTC	Radar C110e	Windows phone 7.5 7.10.8107.79	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
HTC	Sensation	1.35.401.1	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
HTC	Sensation XL	Android 2.3.5 1.05.401.4	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
HTC	Wildfire S	Android 2.3.5 2.13.401.3	●	●	●	●	●	●	●	В списъка с набраните телефони се показва само номера. Някои A2DP информации липсват.
Huawei	Ascend P6-U06	Android 4.2.2	—	—	—	—	—	—	—	
Huawei	Ascend Y300-0100	Android 4.1.1	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. Букви в телефонния номер дават грешки в радиото.
Huawei	U8650 Sonic	Android 2.3.5 60501015	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. Бутоните Play и Stop се сменят
LG	BL20 new chocolate	BL20_V10j	●	●	●	●	—	●	не е тестван	След загуба на мрежово покритие, BT връзката ще се разпадне Подредбата на сортиране е непоследователна.
LG	E975 Optimus G	Android 4.1.2	●	●	●	●	●	●	●	Някои номера с текст в тях са грешни. някои A2DP информации липсват.
LG	E610 Optimus L5	Android 4.0.3	●	●	—	не е тестван	●	●	●	Телефонната книга трябва да бъде изтеглена ръчно при радио. Някои A2DP информации липсват.
LG	E900 Optimus 7	1.0.1.12	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
LG	G2 (D802)	Android 4.4.4	●	●	●	●	●	●	●	Някои номера с текст в тях са грешни някои A2DP информации липсват

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфри)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
LG	GD510	GD510AT_V10g	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредбата при сортиране е непоследователна: Въведените номера в "Mobile", "Fax" и "Business" се показват в грешна категория.
LG	GD880	GD880_V10e	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Някои контакти не се пренасят: номерата които не са съхранени в телефонната книга се показват като "не са регистрирани"; Номерът не се показва: Името на мрежовия провайдер липсва: силата на сигнала не се показва коректно.
LG	GM360 Viewty	GM360AT_V10b	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват: При рестартиране на A2DP след "Stop", първото заглавие на стрийма започва да се възпроизвежда
LG	Google NEXUS 4	Android 4.2.2	—	—	—	—	—	—	—	
LG	Google NEXUS 5	Android 4.4.2	—	—	—	—	—	—	—	
LG	KP500	KP500AT_V10g	●	●	—	—	●	●	не е тестван	Проблеми със актуализацията на силата на сигнала.
LG	P500 Optimus One	P500_V10e	●	●	●	—	●	●	не е тестван	
LG	LG-P700 Optimus L7	Android 4.0.3	●	●	●	—	●	●	●	Някои записани A2DP информации липсват.
LG	P920 Optimus 3D	P920-V10d	●	●	●	—	—	●	●	Някои записани A2DP информации липсват.
LG	P990 Optimus Speed	P990-V10c	●	●	—	—	●	●	●	Някои записани A2DP информации липсват.
Mobistel	Cynus T2	Android 4.1.1 ALPS.JB.MP.V1	●	●	●	●	●	●	●	Тон "заето" не се чува във HFS високоговорителите. Някои немски букви и знаци(ä, ö, ü, é...) липсват или са грешни. Символите (+) включващи телефонни номера не работат само от SIM1 някои A2DP информации липсват: Бутонът пауза не е наличен във HFS. Трябва да използвате пауза или BTP.
Motorola	Defy MB525	JOREM_U3_3.4.2_177-3	●	●	●	—	●	●	●	Подредбата при сортиране е непоследователна: Някои A2DP информации липсват.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Motorola	Defy Mini XT320	Android 2.3.6	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Motorola	Milestone	SHOLS_V2_02.36.0	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Някои контакти липсват. Подредбата при сортиране е непоследователна. Някои специални букви и знаци не се показват
Motorola	Milestone XT720	STR_U2_01.1E.0	●	●	—	—	●	●	не е тестван	
Motorola	Pro XT610	Android 2.2.2 V2U_3.4.2-179	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. Понякога A2DP не може да бъде контролиран през инфразвлекателната система.
Motorola	Razr i XT890	Android 4.0.4 / 8.7.11- 110_IFW-DE-32	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Motorola	Razr XT910	Android 2.3.5 6.5.1-73_SPU-9-TA-6	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват
Nokia	2690	V10.10	●	●	●	●	●	●	не е тестван	
Nokia	2720	V09.55	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Рингтона на телефона се чува: Категориите на номерата са неправилно подредени.
Nokia	303 Asha	V13.47	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват
Nokia	Asha 501 Dual SIM	MCU-/ROFS 11.1.1	●	●	●	●	—	—	●	Някои немски букви липсват. Някои A2DP информации липсват
Nokia	3720 classic	V10.16	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Bluetooth връзката се губи при преносане на аудио към телефон
Nokia	5530 XpressMusic	V11.0.054	●	—	—	●	●	●	не е тестван	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Nokia	610 Lumia	Windows Phone 7.10.8773.98 1066.0000.8779.1234	●	●	●	—	●	●	●	Понякога BT се губи като връзка след процес на вдвояване. Някои A2DP информации липсват. След използване на бутон stop в HFS, BT връзката може да бъде прекъсната
Nokia	6303i Classic	v 10.80	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват
Nokia	6700 classic	-	●	●	●	●	●	●	не е тестван	
Nokia	6760 slide	V21.005	●	●	●	—	●	●	не е тестван	Прекратяване на повикване от невалиден номер чрез интерфейса на Touch&Connect: обръкан рингтон при много ниско ниво на аудио
Nokia	700	V 111.020.0308	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Nokia	800 Lumia	v 7.10.7740.16	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Nokia	808 PureView	Symbian Belle FW: 113.010.1507	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. Букви в телефонен номер го правят невалиден
Nokia	900 Lumia	v 7.10.8779.8	—	●	●	—	●	●	●	Спорадична загуба на BT връзка след процес на вдвояване. Някои A2DP информации липсват. Функция прескачане (Skip) не се поддържа.
Nokia	Lumia 920	Windows phone 8.0.9903.10	●	●	●	—	●	●	●	Тон "заето" не се чува през HFS говорителите. След използването на бутона stop в HFS, много често BT връзката прекъсва. Някои A2DP информации липсват.
Nokia	Lumia 925	8.0.10328.78	●	●	●	—	●	●	●	BT не винаги се свързва автоматично, тон "заето" не винаги се чува в HFS някои A2DP информации липсват бутонът stop влияе на паузата
Nokia	Lumia 1020	8.0.10328.78	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Nokia	Lumia 520	Windows Phone 8.0	●	●	●	—	●	●	●	Понякога изходящите разговори не се чуват от HFS високоговорителите. Аудиото трябва да се пренесе към HFS с използване на HFS HMI. Някои A2DP информации липсват Следи ползването на stop бутона в HFS, стрийминг не се рестартира в края на следващата възпроизведена пътека

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Nokia	Lumia 610	Windows Phone 7.10.8773.98	●	●	●	—	●	●	●	Понякога BT се изключва след процес на вдвояване. Някои A2DP информации липсват след използване на стоп бутон на HFS, BT връзката не може да бъде прекъсната
Nokia	Lumia 625	Windows phone 8.0	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Nokia	C5	62.001	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Nokia	C7	13.016	●	●	—	—	●	●	не е тестван	
Nokia	E6	021.014	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Nokia	E7	Symbian Anna 3 022.014	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. "PAUSE" не работи.
Nokia	E72	V31.023	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Автоматичната Bluetooth връзка не е възможна по време на разговор. Аудио не се пренася коректно: рингтонът на мобилния телефон е активен.
Nokia	N8	011_012	●	●	●	—	●	●	не е тестван	ВТР рингтоновете не се чуват. Подредбата на сортиране не е последователна
Nokia	N9	20.2011.40-4_PR_001	●	●	●	—	●	●	●	Често BT връзката се губи след процес на вдвояване: Проблеми с BT връзка при активен разговор: ВТР-рингтона се чува в HFS. Специални букви не се сортират правилно; Някои A2DP информации липсват.
Nokia	N97	V22.0.110	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Липсваща информация за разговорите: Аудио в ВТР; ВТР ритмтона се чува; въвеждани номера с цифри и букви са неверни и непълни. Подредбата на сортиране е непоследователна.
Nokia	X3	V08.54	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредбата на сортиране е непоследователна.
Nokia	X7	021.013	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Palm	Pixi Plus	1.4.5	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Някои контакти липсват.
Palm	Pre	1.4.5	●	●	—	—	●	●	не е тестван	Липсваща информация за разговорите: Аудио в ВТР винаги трябва да се изключва звукът след набиране на грешен номер
Palm	Pre2	2.0.1	●	●	—	—	●	●	не е тестван	След набиране на невалиден номер ('00', '+') разговор не може да бъде осъществен, но звукът на радиото остава изключен. Разговорът не може да бъде прекратен в HFS или ВТР. Някои типове номера се показват грешно.
Panasonic	Eluga dL1	Android 2.3.5 07.5016	●	●	●	—	●	●	●	Отговор при телефонно повикване води до смущаващ сигнал. Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Ativ S (GT-I8750)	Windows Phone 8.0.10211.204	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват
Samsung	B2100	B2100XXID2	●	●	—	—	—	●	не е тестван	Проблеми с входящи разговори и аудио: Проблеми с трансфер на аудио чрез телефона
Samsung	B3210 Corby	B321MXXJA2	●	●	●	●	—	●	не е тестван	Някои местни / специални букви липсват
Samsung	B3410	B3410XXJC3	●	●	—	—	●	●	не е тестван	Приемане на разговор по телефона автоматично превключва на режим "частен".
Samsung	B7330 Omnia Pro	B7330XXIL2	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредянето на специалните букви е непоследователно.
Samsung	B7350	B7350XXJ15	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредбата при сортиране е непоследователна
Samsung	B7610 Omnia Pro	B7610NXXIK5	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Проблеми с индикацията на изходящите разговори и информации: Подредбата при сортиране е непоследователна
Samsung	B7722i	B7722IXXKC3	●	●	●	●	●	●	●	Контактите в телефонната книга са без категория на номерата: Подредбата при сортиране е непоследователна: Много национални букви липсват: SIM контактите от SIM 2 липсват. Силата на сигнала не се актуализира: Някои A2DP информации липсват.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Samsung	C3050	C3050XXJ12	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Проблеми с входящите разговори и аудио: Категориите на номерата се представят погрешно. Последователността при сортиране е непоследователна; Списъкът с повиквания не е наличен.
Samsung	GT-P 1000 Galaxy Tab	Android 2.3.6 P1000XXJPZ	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy Ace Plus GT-S7500	Android 2.3.6 / S7500XXLA3	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. Няма информации при набирање на зает номер. В някои случаи, номерата в телефонните и SIM указателите липсват. Ръчно изтегляне може да ги коригира. В някои случаи списъкът с набраните номера не е наличен. Ръчно изтегляне може да ги коригира.
Samsung	Galaxy Beam GT-I8530	Android 2.3.6 / I8530XXLI2	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy Fit GT-S5670	Android 2.3.6 / S5670XWKT6	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy Gio GT-S5660	Android 2.3.6 / S5660XXKT7	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy Mini 2 (GT-S6500)	Android 2.3.6 / Gingerbread.XXLK2	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува в HFS високоразговорителите. Списъкът с въведените номера липсва. Букви в телефонния номер го правят грешен в HFS. Някои A2DP информации липсват. Пауза и пропускане (skip) не са възможни в HFS.
Samsung	Galaxy Note GT-N7000	Android 2.3.6 / N7000XXLB1	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy S Advance (GT-19070P)	Android 2.3.6 / I9070PXXLK4	●	●	●	●	●	●	●	Някои въведени номера с текст в тях са грешни. Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy S2 Plus (GT-I9105P)	Android 4.1.2 / I9105PXXAMC1	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува през HFS говорителите. Букви с отстояние и букви в телефонен номер ги правят невалидни в HFS. Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy S4 (GT-I9505)	Android 4.2.2 / I9505XXUAMDM	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува през HFS говорителите. Букви с отстояние и букви в телефонен номер ги правят невалидни в HFS. Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Galaxy S4 mini	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува през HFS говорителите. Някои A2DP информации липсват. Функция пауза не е налична при HFS

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Samsung	Galaxy S4 Zoom	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува през HFS говорителите. Някои A2DP информации липсват. Функция пауза не е налична.
Samsung	GT- I8160 Galaxy Ace2	Android 2.3.6 / I8160XXLI2	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува през HFS говорителите. Някои A2DP информации липсват.
Samsung	GT- N7100 Galaxy Note2	Android 4.1.1 / N7100XXALIE	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува през HFS говорителите. Някои въведени номера с текст в тях са грешни. Някои A2DP информации липсват.
Samsung	GT-S5360 Galaxy Y	Android 2.3.6 / S5360XXKL3	●	●	—	—	—	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	i8150 Galaxy W GT	Android 2.3.6 I8150XXKL3	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	i8160 Galaxy Ace2	Android 4.1.1 I8190XXALJL	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. Тон заето не се чува.
Samsung	i8190 Galaxy S3 mini	Android 4.1.1 I8190XXALJL	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	i8350 Omnia W GT	Windows phone 7.5 7.10.8107.79	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	i8700 Omnia 7	FW 2424.10.10.4	—	●	—	—	●	●	не е тестван	BT връзката спорадично се прекъсва за 1 секунда.
Samsung	i9000 Galaxy S	I9000XXJPP	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредбата на сортиране е непоследователна.
Samsung	i9001 Galaxy S+	I9001BOKF6	●	●	—	●	—	●	●	Някои контакти в SIM картата липсват; някои специални знаци не се показват; Някои A2DP пътеки не се показват.
Samsung	i9100 Galaxy S2	Android 2.3.3 I9100XXKE7	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват; силата на сигнала винаги е настроена на максимум.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Samsung	I9250 Galaxy Nexus	Android 4.0.2 I9250XXXK6	●	●	●	—	●	●	●	A2DP: Не се показва информация за пътеките
Samsung	I9300 Galaxy S3	Android 4.0.4 I9300XXLE8	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. Пауза не работи.
Samsung	N7000 Galaxy Note GT	Android 2.3.6 N7000XXLB1	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват
Samsung	Omnia W GT- I8350	Windows Phone 7.5 / v 7.10.8107.79	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват
Samsung	S5230 Star	S5230XPJ1	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Проблеми с входящите разговори и аудио; Проблеми с аудио трансфера през телефона; Подредбата на сортиране е непоследователна. Списъкът с обажданията не е наличен.
Samsung	S5260 Star II	S5260XXKC4	●	●	—	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Mega GT-I9205	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	Сигнал заето не се чува във високоговорителите на автомобила. Някои A2DP информации липсват. Функция пауза не е налична при радио. Трябва да правите пауза при ВТР.
Samsung	S5570 Mini	S5570XXKA5	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Mini 2 (GT-S6500)	Android 2.3.6	●	●	●	●	●	●	●	Тон заето не се чува във високоговорителите на автомобила. Много въведени номера липсват. Букви в номера на телефона го правят грешен при работа на радио. Някои A2DP информации липсват, Пауза и пропускане (skip) не са възможни при HFS
Samsung	S5690 Galaxy Xcover	Android 2.3.6 / S5690XXLA1	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	S5830 Galaxy ACE	S5830XWKP8	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	S7070 Diva	S7070XXJC1	●	●	—	—	—	●	не е тестван	Обаждането се насочва към телефон при приемане на входящ разговор в мобилния телефон.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфри)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Samsung	S7230E Wave 723	S723EXXKD1	●	●	—	—	●	●	●	
Samsung	S8500 Wave	S8500XXJH3	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредбата на сортиране е непоследователна. Някои специални знаци липсват.
Samsung	S8530 Wave II	S8530XXKF1	●	●	—	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	S8600 Wave 3 GT	S8600XXKJC	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Samsung	Wave 3 GT-S8600	bada 2.0S8600XXKJC	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Sharp	Aquos SH80F	Android 2.3.4 01.00.00	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Simvalley	SP-60	ALPS.10Y.W10.48.MP.V 1.06	—	—	—	—	—	—	—	BT връзката не е стабилна.
Sony Ericsson	Xperia S	Android 2.3.7 6.0.A.3.62	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Sony Ericsson	Xperia E	Android 4.1.1	●	●	●	—	●	●	●	Тон заето не се чува във високоговорителите на автомобила. Някои A2DP информации липсват.
Sony Ericsson	Aino	R7BA084	●	●	—	—	●	●	не е тестван	
Sony Ericsson	Elm	R7BA076	●	●	●	●	●	●	не е тестван	
Sony Ericsson	Satio	R2AK006	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Не е показва информация за изходящи разговори. Звукът може да се променя от мобилния телефон. Подредбата при сортиране е непоследователна.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Sony Ericsson	T715	R1HA035	●	●	●	●	●	●	не е тестван	Подредбата при сортиране е непоследователна. Името на провайдъра се показва на HFS дисплея дори когато мрежата се загуби.
Sony Ericsson	Vivaz	R2CA024	●	●	●	●	●	●	не е тестван	
Sony Ericsson	W205	R1CA001	●	●	—	—	—	●	не е тестван	Проблеми с индикациите и информацията на изходящите разговори: Подредбата при сортиране е непоследователна. Загубената прежа не се показва в HFS
Sony Ericsson	W995	R1HA035	●	●	●	●	●	●	не е тестван	
Sony Ericsson	Xperia Active	4.0.2.A.0.42	●	●	●	—	●	●	●	Подредбата при сортиране е непоследователна. Някои A2DP информации липсват.
Sony Ericsson	Xperia Arc	3.0.1.A.0.146	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. A2DP аудио стриймингът не продължава след телефонно обаждане.
SonyEricsson	Xperia Go	Android 2.3.7 6.0.B.3.184	●	●	●	—	●	●	●	Подредбата при сортиране е непоследователна.
SonyEricsson	Xperia J ST26i	Android 4.1.2 / Build Number 11.2.A.0.21	●	●	●	●	●	●	●	Букви в телефонен номер го правят невалиден при HFS. Някои A2DP информации липсват.
SonyEricsson	Xperia Mini Pro	Android 2.3.4 4.0.2.A.0.69	●	●	●	—	●	●	●	Подредбата при сортиране е непоследователна.
Sony Ericsson	Xperia SP	Android 4.1.2	●	●	●	●	●	●	●	Подредбата при сортиране е непоследователна.
Sony Ericsson	Xperia Play	3.0.1.A.0.145	●	●	●	—	●	●	●	Някои A2DP информации липсват. A2DP аудио стриймингът не продължава след телефонно обаждане.
Sony Ericsson	Xperia Tipo	Android 4.04 11.0.A.1.8	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Списъкът е валиден за следните моделни линии с TOUCH & CONNECT радио: Corsa (от 01/2011), Antara (от 10/2011), Zafira
Съвместимостта зависи от версията на софтуера и конфигурацията на мобилния телефон!

Производител	Модел	Версия на фърмуера	Bluetooth свързване	Общи функции на телефона (хендсфрий)	Налична телефонна книга	Налична телефонна книга на SIM карта	Достъп до последни повиквания	Име на мрежа / качество на покритието	A2DP	Забележка
Sony Ericsson	Xperia Tipo Dual	Android 4.04 11.0.A.1.8	●	●	●	●	●	●	●	Някои A2DP информации липсват.
Sony Ericsson	Xperia X10	2.1.A.0.435	●	●	—	—	●	●	не е тестван	
Sony Ericsson	Xperia X2	R3AA035	●	●	—	—	—	●	не е тестван	